



Un outil de marquage de surface pour des matériaux cosplay adaptés, à utiliser avec n'importe quel outil de marquage courant. Peut être réglé pour des bords de 1/8" à 7" et accepte des outils de marquage jusqu'à 1/2" d'épaisseur. Tracez des lignes parfaites à une distance précise du bord externe de votre cosplay.



### COMMENT L'UTILISER

- 1 Insérez un outil de marquage. Insérez un crayon, un stylo ou un marqueur jusqu'à 1/2" de diamètre dans le porte-marqueur (**Fig. 1**).
- 2 Réglez le marqueur à la hauteur désirée, puis serrez la mollette pour le bloquer (**Fig. 2**).
- 3 Ajustez le bloc de mesure à la dimension de bordure souhaitée. Lisez la graduation à l'intérieur du bloc de mesure (côté le plus proche du marqueur) pour une largeur de bordure précise (**Fig. 3**).
- 4 Placez les goupilles du bloc de mesure contre le bord du matériau cosplay. Appuyez sur la pointe du marqueur sur le matériau et tirez le long du bord (**Fig. 4**).

**REMARQUE:** Il existe de multiples façons de tenir l'outil tout en marquant votre matériau -essayez de trouver la manière qui vous convient le mieux. Nous vous suggérons de poser le matériau sur une table en laissant dépasser la bordure que vous souhaitez marquer.



Fig 1



Fig 2




Fig 3




Fig 4

\*Les outils de marquage ne sont pas inclus